





구성품



1단계: 제공된 나사(B)로 MOLLE 패널(A)을 3개 지지대(E, F, G)에 부착합니다.

참고: 나사 팩에 여분 나사 1개가 있습니다.

사용 전에 모든 나사를 점검하고 조입니다.



2단계: 고정 베이스 3개(D)를 L-트랙에 삽입합니다. 나사가 L-트랙 스트립의 원이 아닌 톱니와 정렬되었는지 확인합니다.

(G)를 가장 앞쪽 위치에 놓습니다.

고정 베이스에 나사를 조입니다.

